

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Visby S:t klemens 2	S:t klemensgatan 4	621 55	Visby
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Marianne von Platen	S:t Klemensgatan 2 B	621 55	Visby
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²
			Ant. Lgh
			Ant. lokaler

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
S1	2	2019-06-18	EG		2025-06-18	B1	
S2	2	2019-06-18	EG		2025-06-18	B2	
S3	2	2019-06-18	EG		2025-06-18	B3	
S4	2	2019-06-18	EG		2025-06-18	B4	
S5	2	2019-06-18	EG		2025-06-18	B5	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA


☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Utfall: 0 = Kommentar, 1=bör åtgärdas innan nästa kontroll 2 = Skall åtgärdas snarast.

Även AFS 2009:2 och FoHMF 2014:18 bör uppfyllas

Mätningar utförda i enlighet med SS-EN 16211:2015

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post	
Hampus Bodén	073 945 31 99	hampus.boden@hotmail.com	
Företag	Postadress	Postnr	Ort
Energibyran Q AB	Söderväg 4A	62158	Visby
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa	6236	2021 08 22	K
Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning		
Visby 2019-06-28			

Obligatorisk Ventilationskontroll

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
EBQ R10781 1.0 (EBQ M92 Rev 1.0)	S2	B2

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Visby S:t klemens 2		S	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	S2						1002
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☐ Ritningar			
	1.2	☐ DU-instruktioner	3.9	Rekommenderas komplettera med friskluftsventiler.	0
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.4	Kallraskydd i spisfläkt.	2
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föreoreningar			
	2.1	☐ Uteluftskanal			
	2.2	☐ Filterdel			
	2.3	☐ Batterier			
	2.4	☐ VVX			
	2.5	☐ Fläktdel			
	2.6	☐ Kanaler			
	2.7	☐ Don			
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
	2.9	☐ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☐ Filterdel			
	3.2	☐ Batterier			
	3.3	☐ VVX			
	3.4	☐ Spjäll			
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☐ Fläktar			
	3.7	☐ Luftflöden			
	3.8	☐ Kanaler			
	3.9	☒ Don			
	3.10	☐ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☐ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☐ Drag			
	4.4	☐ Ljud			
	4.5	☐ Bruksarsynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		
		☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
		☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
		☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		
					2019-06-18
					Namnteckning
					

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
EBQ R10781 1.0 (EBQ M92 Rev 1.0)	S3	B3

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Visby S:t klemens 2		S	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
1	S3						1101
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☐ Ritningar			
	1.2	☐ DU-instruktioner	3.9	Rekommenderas komplettera med friskluftsventiler.	0
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.6	Paxfläkt i badrum trasig.	0
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föreoreningar	3.4	Kallraskydd i spisfläkt.	2
	2.1	☐ Uteluftskanal			
	2.2	☐ Filterdel	3.8	Slang till spisfläkt ej ansluten mot kanal/ej grundflöde i kök.	2
	2.3	☐ Batterier			
	2.4	☐ VVX			
	2.5	☐ Fläkt			
	2.6	☐ Kanaler			
	2.7	☐ Don			
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
	2.9	☐ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☐ Filterdel			
	3.2	☐ Batterier			
	3.3	☐ VVX			
	3.4	☒ Spjäll			
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☒ Fläktar			
	3.7	☐ Luftflöden			
	3.8	☒ Kanaler			
	3.9	☒ Don			
	3.10	☐ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☐ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☐ Drag			
	4.4	☐ Ljud			
	4.5	☐ Bruksröspunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesikt. datum
		☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2019-06-18
		☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
		☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
		☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		
				Namnteckning	

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
EBQ R10781 1.0 (EBQ M92 Rev 1.0)	S4	B4

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Visby S:t klemens 2		S	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	S4						1102
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☐ Ritningar			
	1.2	☐ DU-instruktioner	3.9	Rekommenderas komplettera med friskluftsventiler.	0
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.4	Kallraskydd i spisfläkt.	2
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föreoreningar			
	2.1	☐ Uteluftskanal			
	2.2	☐ Filterdel			
	2.3	☐ Batterier			
	2.4	☐ VVX			
	2.5	☐ Fläktdel			
	2.6	☐ Kanaler			
	2.7	☐ Don			
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
	2.9	☐ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☐ Filterdel			
	3.2	☐ Batterier			
	3.3	☐ VVX			
	3.4	☐ Spjäll			
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☐ Fläktar			
	3.7	☐ Luftflöden			
	3.8	☐ Kanaler			
	3.9	☒ Don		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet	
	3.10	☐ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☐ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☐ Drag			
	4.4	☐ Ljud			
	4.5	☐ Brukarsynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2019-06-18
		☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
		☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata	Nämnteckning	
		☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
EBQ R10781 1.0 (EBQ M92 Rev 1.0)	S5	B5

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Visby S:t klemens 2		S	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	S5						1201
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☐ Ritningar			
	1.2	☐ DU-instruktioner	3.9	Rekommenderas komplettera med friskluftsventiler.	0
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.4	Kallraskydd i spisfläkt.	2
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föreoreningar			
	2.1	☐ Utluftskanal			
	2.2	☐ Filterdel			
	2.3	☐ Batterier			
	2.4	☐ VVX			
	2.5	☐ Fläktadel			
	2.6	☐ Kanaler			
	2.7	☐ Don			
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
	2.9	☐ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☐ Filterdel			
	3.2	☐ Batterier			
	3.3	☐ VVX			
	3.4	☐ Spjäll			
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☐ Fläktar			
	3.7	☐ Luftflöden			
	3.8	☐ Kanaler			
	3.9	☒ Don			
	3.10	☐ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☐ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☐ Drag			
	4.4	☐ Ljud			
	4.5	☐ Brukarsynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2019-06-18
		☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
		☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
		☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		
				Namnteckning	

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Visby S:t klemens 2		S:t klemensgatan 4	
Systemnummer			
S1			
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
EG		2025-06-18	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Hampus Bodén	2019-06-18		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Energibyran Q AB	K	Kiwa	6236

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Visby S:t klemens 2		S:t klemensgatan 4	
Systemnummer			
S3			
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
EG		2025-06-18	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Hampus Bodén	2019-06-18		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Energibyran Q AB	K	Kiwa	6236

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Visby S:t klemens 2	S.t klemensgatan 4		
Systemnummer			
S5			
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
EG		2025-06-18	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Hampus Bodén	2019-06-18		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Energibyran Q AB	K	Kiwa	6236

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Visby S:t klemens 2	S:t klemensgatan 4		
Systemnummer	S2		
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
EG	2025-06-18		
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Namnteckning	
Hampus Bodén	2019-06-18		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Energibyran Q AB	K	Kiwa	6236

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Visby S:t klemens 2	S:t klemensgatan 4		
Systemnummer	S4		
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
EG	2025-06-18		
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Namnteckning	
Hampus Bodén	2019-06-18		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Energibyran Q AB	K	Kiwa	6236

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.


Obligatorisk Ventilationskontroll

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Visby S:t klemens 2	S.t klemensgatan 4B		
Systemnummer			
S1			
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
G		2025-06-18	
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Namnteckning	
Hampus Bodén	2019-06-18	 	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Energibyran Q AB	K	Kiwa	6236

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.