

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Visby Vesslan 17
Adress: Linnégatan 15
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Värmepanna pellets	2022-10-19	2021-03-31
2: Braskamin	2021-03-31	2021-03-31
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.20	Takstege bristfällig. Pinntakstegen är endast fastsatt längst upp. Den bör fästas fast med fler infästningar, enligt Per Wikstrands monteringsanvisning. Maxanstånd mellan fästena är 2 m. Trädistanserna måste bytas ut mot metall.	Information
5.30	Arbetsplan saknas Ett arbetsplan, t.ex. en takbrygga eller arbetsplattform, saknas vid skorstenen. Det bör ha en yta på minst 30 x 60 cm och monteras ca 0,5-0,9 m under skorstenskrönet. Arbetsplanet måste vara godkänt för säkerhetslina eller kompletteras med godkända fästpunkter, t. ex. ett nockräcke.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se