

## Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Väte annex 1:4
Adress: Väte Annex 195
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Braskamin	2024-07-10	2021-07-15
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.10	<b>Markstege bristfällig.</b> Markstege är trasig med flera böjda steg och saknar låsning för isärglidning. Skaffa en ny markstege, som är godkänd enligt standard SS-EN 131. Stegen kan kompletteras med en stegbreddare.	Anmärkning
5.30	<b>Arbetsplan saknas</b> Ett arbetsplan, t.ex. en takbrygga eller arbetsplattform, saknas vid skorstenen. Det bör ha en yta på minst 30 x 60 cm och monteras ca 0,5-0,9 m under skorstenskrönet. Arbetsplanet måste vara godkänt för säkerhetslina eller kompletteras med godkända fästpunkter, t. ex. ett nockräcke.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946  
Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07  
[info@bfb.se](mailto:info@bfb.se)  
[www.bfb.se](http://www.bfb.se)