



Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Visby sälen 7
Adress: Strelowgatan 20
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Braskamin	2025-09-30	2021-03-11
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.20	Takbrygga saknas. Mellan takluckan och skorstenen i höjd med där röckanalen är placerad. Vid sotningsstället bör en arbetsplan monteras ca 0,7 meter under skorstenskrönet. Takbryggan/arbetsplanen ska vara godkänd för infästning av personligt fallskydd. Bristen noterades första gången 2018.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se