

Bilder av de olika väggfälten före, under och efter konservering.



Bild. På rummets östra vägg föreställer en av de tre bilderna Observatoriet. Före konservering. (2265)



Bild. (2453)



Bild. (2557)



Bild. Vyn över en kyrka på den östra väggen före konservering. (2274)



Bild. (2443)



Bild. (2556)



Bild. (2282)



Bild. (2441)



Bild. (2525)



Bild. (2284)



Bild. (2440)



Bild. (2558)



Bild. (2289)



Bild. (2450)



Bild. (2529)



Bild. (2291)



Bild. (2452)



Bild. (2533)



Bild. (2294)



Bild. (2449)



Bild. (2536)



Bild En målning av Rosendahls slott finns på rummets västra vägg. (2296)



Bild. (2437)



Bild. (2540)



Bild. (2300)



Bild. (2432)



Bild. (2599)



Bild. Mellan de två fönstren på rummets norra vägg finns en målning som föreställer Rosersbergs slott. (2301)



Bild. (2430)



Bild. (2304)



Bild. (2518)



Bild. (2429)

Bild. (2524)

Bildförteckning

DSCN nr	Objekt	Moment	Bild i rapporten
	Den östra väggen	Före	
2265	Östväggen, <i>Observatoriet</i>	Före	
	Östväggen, <i>Observatoriet</i> , sprickor i putsen vid det NÖ hörnet	Före	
	Östväggen, <i>Observatoriet</i> , sprickor i putsen vid NÖ hörnets nedre del	Före	
2274	Östväggen, <i>Kyrka av tysk typ</i>	Före	
	Östväggen, <i>Kyrka av tysk typ</i> , blindingar i måleriet och skador i putsen	Före	
	Östväggen, <i>Kyrka av tysk typ</i> , skador i putsen	Före	
	Östväggen, <i>Kyrka av tysk typ</i> , blindingar i färgen på kyrktornet och himlen	Före	
	Östväggen, <i>Kyrka av tysk typ</i> , blindingar i färgen på kyrkan	Före	
2282	Östväggen, <i>Kvarn med träbro</i>	Före	
2283	SÖ hörnets taklist med lös pappremsa under	Före	
2284	Sydväggen, <i>Tullhuset</i>	Före	
	Sydväggen, <i>Tullhuset</i>	Före	
2289	Sydväggen, <i>östra rosenbusken</i> mellan kakelugn och dörr	Före	
2291	Sydväggen, <i>västra rosenbusken</i> mellan dörr och SV hörnet	Före	
2294	Västväggen, <i>kvarn med fors</i>	Före	
2296	Västväggen, <i>Rosendals slott</i>	Före	
2300	Nordväggen, <i>ljus gavel</i>	Före	
2301	Nordväggen, <i>Rosersbergs slott</i>	Före	
2304	Nordväggen, <i>herrgårdsbyggnad</i>	Före	
2306	Rummets sydöstra hörn med kakelugnen	Före	
2309	Rummets nordvästra hörn med <i>Rosendals slott</i> och <i>ljus gavel</i>	Före	
	Västväggen, <i>Rosendals slott</i> , norra halvan av bilden	Före	
	Västväggen, <i>Rosendals slott</i> , norra halvan av bilden	Före	
	Västväggen, <i>Rosendals slott</i> , buskar och träd höger om slottet med slitet och fuktskadat måleri	Före	
	Västväggen, <i>Rosendals slott</i> , buskar och träd höger om slottet med slitet och fuktskadat måleri	Före	
	Västväggen, <i>Rosendals slott</i> , del av slottet med spricka genom underlagets puts	Före	
2322	Västväggen, <i>Rosendals slott</i> , missfärgningar vid rosenbuskar framför slottet	Före	
2323	Västväggen, <i>Rosendals slott</i> , missfärgningarna reducerade	Efter	
2325	Västväggen, <i>Rosendals slott</i> , köksdelen	Före	
2326	Nordväggen, <i>ljus gavel</i> , spjälkande färg i himlen	Före	
2329	Nordväggen, <i>ljus gavel</i> , sprickmönster och missfärgningar i färgen på himlen	Före	
2331	Nordväggen, <i>ljus gavel</i> , svarta konturer har flutit ut över angränsande ytor	Före	
2357	Västväggen, <i>Rosersbergs slott</i> , färgflagning har blottlagt äldre måleri	Före	
	Västväggen, <i>Rosersbergs slott</i> , gipsspackling spjälkar	Före	
	Västväggen, <i>Rosersbergs slott</i> , putsskador vid taklisten	Före	
	Västväggen, <i>Rosersbergs slott</i> , slitet måleri vid allén	Före	
	Västväggen, <i>Rosersbergs slott</i> , håligheter i putsen	Före	
2364	Västväggen, <i>Rosersbergs slott</i> , färgflagning på träd bredvid slott	Före	
	Västväggen, <i>Rosersbergs slott</i> , spjälkande gipsspackling	Före	
	Sydväggen, <i>östra rosenbusken</i> , horisontella sprickor i putsen ovanför busken	Före	
	Sydväggen, <i>östra rosenbusken</i> , horisontella sprickor i putsen ovanför busken	Före	

	Sydväggen, östra rosenbusken, diagonala sprickor i putsen vid pilasterbas	Före	
	Sydväggen, östra rosenbusken, diagonala sprickor i putsen vid pilasterbas	Före	
	Sydväggen, östra rosenbusken, hål i putsen ovanför ljusknappen	Före	
	Sydväggen, västra rosenbusken, horisontella sprickor i putsen ovanför busken	Före	
	Sydväggen, östra rosenbusken, spjälkande puts	Före	
	Sydväggen, östra rosenbusken, spjälkande puts och originalfärg blottlagd	Före	
	Sydväggen, östra rosenbusken, spjälkande puts	Före	
	Sydväggen, västra rosenbusken, originalfärg synlig vid färgflagning	Före	
	Sydväggen, västra rosenbusken, putsskada	Före	
	Sydväggen, västra rosenbusken, putsskada	Före	
	Nordväggen, ovan västra fönstret, gammal tejp	Före	
	Nordväggen, vid rör, gammal tejp	Före	
	Nordöstra hörnet, gammal pappremsa som tejpats	Före	
	Nordväggen, ovan västra fönstret, gammal tejp tagits bort och ansamlad sand	Under	
	Nordväggen, ovan västra fönstret, gammal tejp tagits bort och ansamlad sand	Under	
	Nordväggen, vid rör, gammal tejp tagits bort	Under	
	Östra väggen, Observatoriet, diagonal spricka rensad från överflödiga gipslagningar	Under	