

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Visby Hattmurklan 7
Adress: Almvägen 8
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Kakelugn	2023-11-01	2022-11-11
2: Braskamin i sovrum	2023-11-01	2022-11-11
3: Braskamin i källare	2023-11-01	2022-11-11
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.20	Takstege bristfällig. Takstegen på det övre taket är rostig, bristfälligt fast monterad och uråldrig. Byt till en godkänd fast monterad takstege. Takstegen ska vara godkänd för infästning av personligt fallskydd.	Information
5.30	Arbetsplan saknas Rekommenderar att montera fast en godkänd arbetsplan vid sotningsstället för säkrare arbetsmiljö. Arbetsplanen bör minst vara 0,30x0,60 meter. Bör monteras på sidan om skorstenen, ca 0,9 meter under skorstenskrönet. Arbetsplanen ska vara godkänd för infästning av personligt fallskydd.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se