

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Hemse Sindarve 1:53
Adress: Hemse Sindarve 103
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Vedspis	2018-10-01	2021-06-03
2: Kakelugn	2018-10-01	2021-06-03
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Gäller båda obj.:		
Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
1.60	Eldstadsplan saknas Golvet framför eldstaden skall skyddas av ett eldstadsplan i obrännbart material. Det skall sträcka sig 30 cm ut framför eldstaden samt 10 cm ut på vardera sida om eldstaden. Eldstadsplanet kan vara av exempelvis stålplåt, klinker eller glas.	Information
5.10	Glidskydd saknas Godkänt glidskydd för markstegen saknas. Det skall monteras vid takfoten, vid sidan av takstegen. Det skall klara en belastning på 150 kg utan att det viker sig eller lossnar.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se