Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Väskinde butter 1:9
Adress: Brissund Brissundsvägen 46
Ägare:

Objekt:	Senast sotad:	Senast Kontrollerad:
1: Braskamin	2022-01-25	2026-01-19
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
3.90	**Plåt över skorsten.** Skjutbar huv går ej att öppna helt. Skorstensröret är i vägen. Förslag: montera gångjärn.	Anmärkning
5.30	**Arbetsplan bristfällig** Takbryggan är monterad nära takfoten. Risk att falla bakåt. Förslag: Flytta bryggan till ovansidan av skorstenen. Obs! i så fall behövs även en kort takstege.	Anmärkning

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se