Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Kräklingbo hajdeby 1:15
Adress: Kräklingbo Hajdeby 840
Ägare: Röcklinger

Objekt:	Senast sotad:	Senast Kontrollerad:
1: Värmepanna fastbränsle	2021-10-08	2023-10-05
2: Kakelugn i sal	2024-08-29	2023-10-05
3: Kakelugn i sovrum	2021-10-08	2023-10-05
4: Öppen spis med insats i matsal	2024-08-29	2023-10-05
5: Öppen spis med insats i bibliotek	2021-10-08	2023-10-05
6: Öppen spis i hall	2021-10-08	2023-10-05
7: Kakelugn i kammare 2:a våning	2021-10-08	2023-10-05
8: Kakelugn i kammare bottenvåning	2021-10-08	2023-10-05
9: Kakelugn i södra flygeln	2021-10-08	2023-10-05
10: Öppen spis i norra flygeln	2021-10-08	2023-10-05
11: Vedspis i flygel	2024-08-29	2023-10-05
12: Kakelugn i norra flygeln	2021-10-08	2023-10-05

Övrigt:

Se protokoll.

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se