Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Burs Lilla Gläves 1:20
Adress: Burs Lilla Gläves 722
Ägare:

Objekt:	Senast sotad:	Senast Kontrollerad:
1: Kakelugn	2022-07-12	2025-09-04
2: Öppen spis	2025-08-15	2025-08-15
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Avser obj. 1:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
1.20	**Lucka bristfällig.** Sotlucka på Kakelugnens vänstra sida vid golvet är svår att få till. Den har rostat sönder. Förslag. Byt sotlucka	Information