Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Väskinde Prästgården 1:35
Adress: Väskinde Korshagsvägen 9
Ägare: Palmhager

Objekt:	Senast sotad:	Senast Kontrollerad:
1: Braskamin	2025-10-13	2024-01-22
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.10	**Glidskydd bristfälligt.** Glidskyddet är ett bärläktsteg och bör bytas till ett glidskydd som är fastmonterat i takfoten samt monteras på sidan om takstegen.	Information