

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Vamlingbo Bottarve 1:44
Adress: Vamlingbo Bottarve 115
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Braskamin	2025-06-18	2020-12-04
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.30	Arbetsplan saknas När skorstenen överstiger 1,2 meter vid sotningsstället ska det monteras en arbetsplattform för säkrare arbetsmiljö. Arbetsplanen bör minst vara 0,30x0,60 meter och bör placeras ca 0,8–1 meter under skorstenskrönet. Arbetsplanen ska vara godkänd för fastsättning av personligt fallskydd.	Information